

CENSIMENTO DEI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO IN AIMAG del 15/10/2021 - PIANO DEI CONTROLLI Rev.10

TIPOLOGIA	UBICAZIONE	CONTROLLI EFFETTUATI	DATA	ESITO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	EFFETTUAZIONE ATTIVITA'	NOTE
TETTO IN CEMENTO AMIANTO	RIVARA - S.FELICE SUL PANARO - LOCALI DI SERVIZIO DEL DEPURATORE	Analisi dello stato conservativo delle coperture	mar-09	stato delle coperture: DISCRETO ; controllo ogni tre anni, definizione di una procedura di manutenzione ordinaria/straordinaria	controllo stato della copertura nel 2012	eseguito novembre 2012	
		Analisi dello stato conservativo delle coperture	nov-12	BUONO , controllo entro 3 anni	controllo stato copertura novembre 2015	eseguito novembre 2015	ESEGUITO INCAPSULAMENTO OTTOBRE 2012
		Analisi dello stato conservativo delle coperture	dic-15	DISCRETO ; prossimo controllo entro 3 anni (bonifica effettuata)	controllo stato copertura novembre 2018	eseguito dicembre 2018	
		Analisi dello stato conservativo delle coperture	dic-18	DISCRETO , prossimo controllo entro 3 anni (bonifica effettuata)	controllo stato copertura dicembre 2021		
TETTO IN CEMENTO AMIANTO	VIA FRATELLI ROSSELLI 8, REVERE (MN) - LOCALE QUADRI ELETTRICI E LOCALI REAGENTI DELL'ACQUEDOTTO	Analisi dello stato conservativo delle coperture	nov-12	OTTIMO , controllo tra 5 anni	controllo stato copertura	eseguito dicembre 2018	BONIFICATO CON POSA DI GUAINA IN BANDA BITUMINOSA NEL 2009
		Analisi dello stato conservativo delle coperture	dic-18	OTTIMO , prossimo controllo entro 5 anni (bonifica effettuata)	controllo stato copertura dicembre 2023		