



Reparto Reti Acqua - Settore Manutenzione

3 Novembre 2020

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni causati da una fuga acqua che infiltrandosi nella tubazione del gas in bassa pressione ha causato l'interruzione della fornitura al [redacted] di via [redacted].
Fuga avvenuta in data 07/08/2020 in via [redacted] a [redacted].

Relazione Tecnica

A seguito della richiesta d'intervento n°20-00904 pervenuta al centralino di pronto intervento gas Venerdì 07.08.2020 alle ore 3.25 di notte, AIMAG S.p.A. è intervenuta con operatore reperibile in via [redacted] alle ore 3,45, constatando l'effettiva assenza di gas al [redacted] dovuta alla presenza di acqua nella tubazione del gas.

Di seguito si comunica quanto AIMAG S.p.A. ha eseguito.

Si è provveduto nella stessa mattina del 07/08/20 ad attivare la squadra operativa di secondo livello di AS Retigas s.r.l., società del gruppo AIMAG S.p.A. che si occupa della distribuzione del gas, per la ricerca della perdita del gas e la gestione delle interruzioni probabili alla fornitura gas.

Intanto gli operatori di AIMAG S.p.A. avevano eseguito la ricerca della dispersione acqua individuata sull'allacciamento del civ. [redacted] di via [redacted] e riparata successivamente nella mattinata del 09.08.20 con il cantiere codice 20-2842.

Durante la riparazione della condotta acqua in polietilene, è stato individuato un foro sulla tubazione del gas adiacente, al servizio del [redacted] foro causato dal getto in pressione dell'acqua.

La tubazione idrica in Pe 63 "fugante" risulta posata nel 2001 contestuale alla rete idrica della lottizzazione di via degli Artigiani.

L'ingresso dell'acqua nella tubazione gas ha impedito il normale flusso del gas causando il disservizio a numerosi utenti.



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Pec del 17/09/2020 ore 12.44

UBICAZIONE: Comune di [REDACTED]

RICHIEDENTE: AS Retigas s.r.l.

A seguito della richiesta di cui all'oggetto, riguardante il danno causato dalla rottura accidentale della rete idrica in sede stradale, che causava una successiva rottura nella rete gas in b.p. 20 mbar, con conseguente riempimento della stessa di acqua che causava l'interruzione della fornitura gas, viene redatta la seguente relazione tecnica atta a dimostrare la responsabilità di AIMAG.

Relazione Tecnica

- In data 27/07/2020 alle ore 10,28 perveniva al pronto intervento gas di AS Retigas s.r.l., gestito da AIMAG S.p.A., da parte della Sig.ra [REDACTED] la richiesta d'intervento n° [REDACTED] per mancanza di gas in via [REDACTED] a [REDACTED];
- Lo stesso giorno alle ore 11,00 l'operatore AIMAG si è recato sul posto ha riscontrato l'effettiva mancanza della fornitura gas che aveva come "causa probabile presenza acqua nella tubazione gas";
- Dalla successiva apertura di un cantiere per l'esecuzione della riparazione della fuga acqua occulta e accidentale, si appurava che la stessa aveva causato la rottura della tubazione gas e il suo successivo riempimento che causava il disservizio e la mancanza di fornitura a diversi utenti presenti sulla via [REDACTED];
- Le operazioni di riparazione di ricerca e riparazione fuga acqua e gas sono state eseguite dalla società distributrice del gas AS Retigas srl con la collaborazione di AIMAG S.p.A.



Reparto Fognatura e Depurazione

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni Condominio [redacted] via [redacted]
[redacted]

Relazione Tecnica

Con la presente si dà riscontro alla richiesta danni del 11.10.2019, assunta da Aimag S.p.A. con prot.n. [redacted] del 11.10.2019, inoltrata dallo studio [redacted] per conto del [redacted] di via [redacted].

I seminterrati del condominio a uso garage presentano problemi di infiltrazione sulla pavimentazione e sulle pareti, segnalati come possibile "fuga occulta da acquedotto" al Pronto Intervento Aimag il 17.09.2018. A seguito dei primi accertamenti è stato possibile escludere la presenza di perdite dalla rete acquedottistica pubblica. In data 07.03.2019 è stata quindi eseguita la videoispezione della rete fognaria pubblica di [redacted] che ha evidenziato la rottura in diversi punti della condotta.

Aimag S.p.A., in qualità di gestore del servizio, in data 30.05.2019 ha eseguito un intervento di relining (rinnovo senza scavo) della condotta in essere per la risoluzione della problematica lamentata.



Reparto Reti Acqua - Settore Manutenzione

11 Ottobre 2018

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni causati da una fuga acqua che infiltrandosi nella tubazione del gas in bassa pressione ha causato l'interruzione della fornitura a numerose utenze.
Fuga avvenuta in data 29/08/2018 in via [redacted] a [redacted]

Relazione Tecnica

A seguito della richiesta d'intervento n°18-01098 pervenuta al centralino di pronto intervento gas Mercoledì 29.08.2018 alle ore 7.03, AIMAG S.p.A. è intervenuta con un operatore in via [redacted] a [redacted] alle ore 7,25, constatando l'effettiva assenza di gas a diverse utenze della zona, dovuta alla presenza di acqua nella tubazione del gas.

Di seguito si comunica quanto AIMAG S.p.A. ha eseguito.

Si è provveduto nella stessa mattina del 29/08/18 a scavare in corrispondenza di una fuga acqua sulla condotta della rete idrica antistante il civico [redacted] di via [redacted] nel Comune di [redacted] che, secondo le planimetrie, risultava adiacente alla tubazione del gas.

Durante la riparazione della condotta acqua in polietilene, è stato individuato un foro sulla tubazione del gas adiacente, foro causato dal getto in pressione dell'acqua.

La tubazione idrica in Pe 75 "fugante" risulta posata nel 1988.

L'ingresso dell'acqua nella tubazione gas ha impedito il normale flusso del gas causando il disservizio a numerosi utenti.

Nella stessa mattina è stata data comunicazione dell'esito dell'intervento ad AS RETIGAS S.r.l. che ha provveduto alle lavorazioni di sua competenza per ripristinare il servizio e la fornitura.

2 Marzo 2018

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni causati da una fuga acqua la quale ha si è infiltrata nel tubo gas in bassa pressione causandone l'interruzione del flusso momentaneo ad alcune utenze. Riparata da AS Reti gas in data 05/02/2018 in via [redacted]

Relazione Tecnica

A seguito della richiesta per mancanza gas pervenuta al numero di pronto intervento gas sabato 03.02.2018 alle ore 15:14, Aimag con la squadra di pronto intervento reperibile è intervenuta in via [redacted] constatando l'effettiva assenza di gas dalle utenze;

Di seguito si comunica quanto AIMAG S.p.A. ha riscontrato:

- Si è provveduto a scavare sulla derivazione d'utenza riscontrando la presenza di acqua potabile all'interno della condotta del gas in bassa pressione impedendone il normale flusso;
- Aimag ha scavato altre N° 2 nicchie nei punti più bassi della rete, per svuotare la stessa e per capire, anche con l'utilizzo della telecamera, da quale parte entrasse l'acqua e inserire punti di spurgo per tener monitorato il flusso del gas/acqua;
- Domenica 04.02.18 gli operatori Aimag individuando che la perdita di acqua si infiltrava dalla zona di viale Italia, hanno scavato sul nodo tra via [redacted] e viale [redacted] potendo così mettere in collaudo il tratto di via [redacted] e collaudare l'effettiva tenuta idraulica del tratto, in più hanno potuto verificare che la perdita era alimentata da una fuga acqua che si infiltrava nella tubazione del gas b.p. 7° specie dopo averlo bucato in [redacted]